

Dveře - Ovládací prvky v noze

Předvolba režimu

... při zapnutí z „0“ předvolí režim, nevysílá nic

... při změně nebo vypnutí přestane vysílat signály; správný postup: nejprve odjistit požadovanou stanu/strany, pak změnit předvolbu; v režimu TBS nebo SSOD si souprava „pamatuje“ poslední stav zablokování i po vypnutí předvolby, deaktivaci stanoviště nebo odpojení kabelu



Co dělat, pokud se zablokuje souprava a nejde otevřít:

- 1) Zkotnrolovat připojení kabelu
- 2) Navolit Tb0
- 3) Zablokovat dveře na 15 s
- 4) Odjistit dveře; u starší verze ovládacího software InterJetu je třeba vyčkat až 2 minuty

Co dělat, pokud vezu InterJet:

- 1) Zkotnrolovat posily; stranový režim dveří volíme podle posil
- 2) Chci-li použít SSOD, musím na InterJetu mít na služebním voze navolen režim „CENT“, pro TBS (nebo Tb0) „AUT“
- 3) Odblokovat stranu dveří k nástupišti (případně obě) – otevření Zelené smyčky signalizuje svit vykřičníku
- 4) Pro kontrolu uzavření Zelené smyčky musím zavřít všechny dveře soupravy a zkontolovat „zhaslý“ vykřičník
- 5) Znovu odjistit stranu u nástupiště

PŘEPÍNAČ PROVOZU
EP + PNB



RESET ETCS



Dveře - Ovládací prvky na pultě

Logika: svítí = „vyžaduje pozornost strojvedoucího“



| Prvek | Funkce | Signál | Význam | Stisk |
|-----------|--------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| Šípka | Ovládání Strany dveří | svítí | Odjištěná strana | Zavře a zajistí |
| | | zhasnutá | Zajištěná strana | Odjistí |
| Vykřičník | Kontrola dveří, Centrální zavření | Svítí (pouze SSOD a TBS) | Rozpojená ZS (nepojede to) | Zavře a zajistí |
| | | Bliká | Chyba na UIC vedení (pojede to) | |
| | | Zhasnutý (v TBO vždy) | Uzavřená nebo se nekontroluje (pojede to) | |
| PNB | Přemostění záchranné brzdy | Svítí a píská | Někdo brzdu strhl | Přemostí |



Dveře - Ovládací prvky v noze

Doplňkový panel



| Prvek | Funkce | Signál | Význam | Stisk / natočení / akce |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------|---|---|
| Lat vozy | Doplňková k SSOD | zhasnutá | LAT neaktivní | ZAP - aktivuje |
| | | svítí | LAT aktivní | VYP - vypíná |
| Test celistvosti | Provede a vyhodnotí test celistvosti | Zhasnutý | Základní stav | Zahájí test celistvosti |
| | | Svítí | Probíhá test | |
| | | Bliká | Neúspěšný test | |
| Porucha | Indikace poruchy | Zhasnuto | Základní stav | |
| | | Bliká rychle | Podezření na zkrat na UIC vedení | Napsat do SH SAPu na vlak |
| | | Bliká pomalu | Přijat neplatný signál UIC 9 | Napsat do SH SAPu na vlak |
| | | Trvale svítí | Porucha | Vypnout EP Brzdu; Vypnout na 15s a znova zapnout jistič „UIC měnič“ na 1. stanovišti; Zapnout EP brzdu a zkušebně zabrzdit; objeví-li se porucha opět, proceduru zopakovat bez zapnutí EP Brzdy a napsat na vlak „porucha EP Brzdy“ |
| Přemostění Zelené Smyčky | Nouzový posun | Zhasnuto | Základní stav (nejede s rozpojenou Zelenou Smyčkou) | ZAP - aktivuje |
| | | Svítí | Povolí trakci u SSOD nebo TBS i při rozpojené Zelené smyčce | ZAP – vrátí základní stav |

RUŠENÍ OCHRAN



PŘEMOSTĚ
ZELÉNE SMYČ.

VÝR. ZAP.

TEST CELISTVOSTI
SOUPRAVY

LAT VOZY ZAP.

VÝP.

ZAP.

REŽIM VERO

0

BOSS

Místo

CM

Rozdělov

*/ neho

EXTRÁTOR

HOUKAČKA

LEVÉ DVEŘE

ZAVŘENÍ DVERÍ


Essette
56066



Ovládání dveří soupravy z lokomotivy ř. 362

Režim SSOD/LAT

1. Všechny vozy soupravy musí být propojeny 18-žilovým UIC kabelem, na konci soupravy musí svítit červená světla a čelní dveře na konci soupravy musí být uzavřeny. U vozů s ručním přepínačem režimu dveří AUT-CENT musí být v poloze CENT.
2. Na lokomotivě navolte režim LAT přepínačem v noze pultu. Přepínač přemostění zelené smyčky musí být v poloze VYP a zhaslý. Trakce je tak blokovaná neuzavřenou zelenou smyčkou (kontrola uzavření dveří soupravy).



3. Jestliže nemají všechny vozy soupravy označení LAT, nepoužívejte tlačítko Test celistvosti soupravy. Při testu dochází k přepólování UIC kabelu a to může některé vozy poškodit.

4. Je-li v soupravě alespoň jeden vůz s označením LAT, přestavte spínač LAT krátkodobě (cca $\frac{1}{2}$ s) do polohy ZAP. Do UIC vedení se vyšle povel k zapnutí stranového ovládání dveří, na který zareagují vozy s LAT. Prosívání spínače signalizuje, že v UIC vedení se objevil povel k zapnutí bez ohledu na to, jestli byl vyslan z lokomotivy nebo z některého vozu, stejně tak jeho zhasnutí signalizuje signál vypnutí LAT v UIC vedení.

Ovladač LAT-VOZY nemá vliv na ovladače dveří na lokomotivě.

Na vozech je stejný spínač, jen je potřeba jej přidržet sepnutý nejméně 3 s kvůli omezení možnosti nesprávné nebo neoprávněné manipulace. Při vypínání LAT z vozu zhasne spínač až po cca 6 s (3 s držet v poloze vypnout + 3 s vysílání povelu LAT vypnout).

U vozů s SSOD dojde při povelu LAT vozy zapnout k uvolnění dveří na obou stranách, jestli předtím byly centrálně zavřeny čtyřhranem nebo tlačítkem.

5. Uvolnění dveří na příslušné straně se provede otočným spínačem. V sepnuté poloze nutno držet 0,5 – 2 s. U lokomotiv s WTB je otočný přepínač se stabilními polohami, pro uvolnění dveří na obou stranách je nutné vyčkat asi $\frac{1}{2}$ s v poloze uvolnění pravých nebo uvolnění levých dveří a pak teprve pokračovat do polohy uvolnění obojích dveří. Je-li instalovaná kontrolka ovládání dveří (křížek), rozsvítí se svislá čára a vodorovná na příslušné straně. Tato kontrolka je připojená přímo na UIC vedení, takže se rozsvítí i při zachycení povelu z jiného vozidla (vozu).



6. Modré světlo výše uvedené kontrolky indikuje povel k zavření dveří v UIC kabelu, ať už je vyslaný z vozu nebo tlačítkem na pultě. Zároveň zhasnou žluté čáry. V režimu Tb0 svítí modrá po celou dobu, kdy je přítomno napětí na vodiči 9 UIC vedení (trvalý povel k zavření dveří).

Možné poruchy

1. Uvolní se dveře na obou stranách (vozy s SSOD) nebo vůbec (vozy s LAT).

Přičinou je obvykle chybné zapojení vodičů v mezivozových kabelech. Rozpojte UIC kabely mezi všemi vozy a postupně připojujte k lokomotivě a zkoušejte uvolnění dveří. Může se stát, že tato situace nastane při propojení obou kabelů mezi vozy, tedy že s jedním propojeným kabelem vše funguje. V tom případě nechte mezi těmito dvěma vozy zapojený jen jeden kabel, systém bude funkční bez omezení. Máte-li tip na vadný vůz nebo kabel, zkuste odpojit nejdříve ten. U dlouhých souprav zkuste nejdříve rozpojít v polovině, ušetříte si čas.

2. Při zavření dveří nezhasne kontrolka otevřených dveří – není uzavřená zelená smyčka.

Stane-li se toto při sestavení soupravy, zkонтrolujte v rámci možností koncový spínač zámku čelních dveří (a samozřejmě rozsvícená červená světla). Je-li toto v pořádku, zkuste najít vadný vůz. Nejdříve zkонтrolujte zelenou smyčku na čele vozu u lokomotivy – při zamčených čelních dveřích rozsvíte červená světla, zelená smyčka se tak uzavře přímo na tomto čele. Poté zkuste postupně na čelech vozů v soupravě uzamknout čelní dveře a rozsvítit červená světla. Nezapomeňte, že dveře soupravy musí být všechny zavřené povelom po UIC kabelu, žádné mezi lokomotivou a zkoušeným čelem nesmí být ani nouzově otevřené! Naleznete-li vadný vůz a případně i konkrétní dveře, tyto uzamkněte a tím by se měla i propojit zelená smyčka.

Zelená smyčka nemá vliv na vlastní funkci uvolnění a dálkového zavření a zajištění dveří.

3. Blokování trakce v režimu Tb0.

Tato situace může nastat u lokomotiv bez nadstavby LAT (bez kontroly ovládání dveří). Režim Tb0 z principu funguje bez kontroly zavření dveří, přepínač přemostění zelené smyčky přestavte do polohy ZAP a dále bez omezení.

4. Při přerušení zelené smyčky (signalizací otevřených dveří) spadne předvolená rychlosť do 0.

Jedná se o systémovou závadu, která je na lokomotivách s LAT již odstraněna. Předvolená rychlosť spadne do 0 bez ohledu na to, jestli vlak jede nebo stojí a jestli byl vyslán povel k uvolnění dveří nebo ne. Teprve po zhasnutí kontroly dveří (prosvětlené tlačítko) lze navolit rychlosť.

Doporučení: před krizovými místy, kde obvykle dochází vlivem tlakových vln ke krátkodobému odlehnutí některých dveří vozů, zavést přemostění zelené smyčky.

5. Nefunguje přemostění nouzové brzdy v režimu Tb0

Jedná se o systémovou závadu, na jejímž odstranění se intenzivně pracuje. V případě potřeby zrušte trvalý povel blokování dveří povelom k uvolnění dveří (dveře jsou za jízdy nadále blokovány autonomně) a poté stiskněte prosvětlené tlačítko PNB. Před zastavením stiskněte tlačítko zavření dveří na pultě, dveře tak zůstanou zajištěné.

Doporučení: před krizovými místy (ejpovický tunel a podobně) dát povel k uvolnění dveří soupravy a po průjezdu opět zavést povel trvalého blokování dveří stisknutím tlačítka zavření dveří na pultě.